

# Ruské úřady zakázaly Gazpromu restartovat Nord Stream 1

[infokuryr.cz/n/2022/09/03/ruske-urady-zakazaly-gazpromu-restartovat-nord-stream-1](https://infokuryr.cz/n/2022/09/03/ruske-urady-zakazaly-gazpromu-restartovat-nord-stream-1)

kuryr

3. září 2022



**Ruský dodavatel plynu Gazprom v pátek večer v prohlášení zveřejněném na Telegramu oznámil, že přeprava plynu přes Nord Stream 1 zůstane zcela pozastavena. Jako důvod byly uváděny úniky oleje z jediné pracovní turbíny.**

Na rozdíl od toho, co bylo oznámeno, nebude od soboty proudit žádný zemní plyn plynovodem Nord Stream 1 v Baltském moři. V pátek to oznámila státní společnost Gazprom na Telegramu. Důvodem je únik ropy v kompresorové stanici Portovaya, načež odpovědný ruský dozorový úřad Rostekhnadzor zakázal až do odvolání opětovné uvedení ropovodu do provozu. Proud plynu zůstává zastaven, dokud není eliminován.

Na fotce zveřejněné také na Telegramu ukazuje Gazprom místo, kudy má unikat mazací olej. Do mazacího oleje se přidává těsnicí hmota, která je nezbytná pro beznehodový provoz.

Podle oficiálního prohlášení byl únik oleje zjištěn při běžné údržbě plynové kompresorové jednotky Trent 60 (GCU č. 24) na kompresorové stanici Portovaya, která byla prováděna společně se zástupci společnosti Siemens. Je umístěn na spojovacích sloupcích drátových spojů nízkotlakých a středotlakých snímačů otáček rotoru. Uniklý olej byl nalezen na kabelovém konektoru propojovací desky BPE2, která je součástí motoru, a v oblasti kabelového vedení v externí propojovací skříni automatického řídicího systému AVV mimo zvuk a tepelně izolační pouzdro. Zprávu o zjištění úniku oleje podle prohlášení podepsali i zástupci společnosti Siemens.

Ruský regulátor Rostekhnadzor vydal varování, že zjištěné závady a poškození neumožňují bezpečný provoz motoru s plynovou turbínou bez nehod. V tomto ohledu by měla být přijata příslušná opatření a další provoz elektrárny s plynovou turbínou Trent 60 by měl být pozastaven kvůli zjištěným hrubým porušením.

Podobné úniky oleje byly již dříve zjištěny u motorů číslo 075, číslo 076 a číslo 120, které prošly generální opravou v továrně a v současné době nejsou v provozu. Podle Siemensu lze tyto motory plně opravit pouze ve specializované opravně.

O zjištěných závadách na turbíně Trent 60 (č. 24) a nutnosti jejich opravy byl podle Gazpromu písemně informován generální ředitel Siemens Energy AG Christian Bruch.

Prohlášení Gazpromu výslovně uvádí:

***” Doprava plynu do plynovodu Nord Stream byla zcela zastavena, dokud nebudou odstraněny nedostatky .”***

Dodávky plynu přes Nord Stream 1 byly od středy 31. srpna pozastaveny z důvodu plánované údržby a měly být obnoveny zítra v sobotu. Stejně jako před údržbovými pracemi by mělo být využito pouze dvacet procent kapacity potrubí, protože čtyři z pěti turbín kompresorové stanice jsou údajně stále mimo provoz.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve agentuře Interfax řekl, že Gazprom nenese vinu za nespolehlivost vedení přes Baltské moře. Chyběly by technické rezervy, protože fungovala jen jedna turbína, odpověděl na dotaz ohledně možného dalšího přerušení dodávek plynu.

**INFOKURÝR**

Sdílet: