

Výbuch zasáhl baltský plynovod

 rt.com/news/569842-lithuania-latvia-gas-explosion

13. ledna 2023, 20:44

DomovSvětové zprávy


Vesnice byla údajně evakuována poté, co vybuchla severní litevská linie



Plynové potrubí spojující Litvu a Lotyšsko v pátek explodovalo a způsobilo ohnivou kouli viditelnou na 17 kilometrů. Litevský provozovatel plynárenské sítě výbuch vyšetřuje a není podezření na nekalou hru.

K výbuchu došlo podél části potrubí v litevské oblasti Pasvalys, uvedla v prohlášení provozovatelka sítě Amber Grid. Výbuch přerušil jednu ze dvou paralelních linií. Společnost uvedla, že po incidentu okamžitě uzavřela tok plynu a dodala, že dodávky obyvatelům Pasvalys budou obnoveny přes nepoškozené vedení.

Hasiči byli vysláni k uhašení požáru, ale jejich úsilí bylo zmařeno, protože zbývající plyn v potrubí nadále dohořel. Plameny šlehaly do výšky asi 50 metrů (160 stop) a byly viditelné ze vzdálenosti 17 kilometrů, uvedl litevský zpravodajský server Delfi .

 Photos from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia
pic.twitter.com/LqdYxedZuc

— AZ    (@AZgeopolitics) January 13, 2023

Litevská vysílací stanice LRT uvedla, že nedaleká vesnice Valakeliai byla preventivně evakuována policií a její zhruba 250 obyvatel bylo požádáno, aby opustili své domovy.

Ředitel Amber Grid Nemunas Biknius řekl Delfi, že vyšetřování začne, jakmile bude oheň uhašen. Dodal, že společnost dosud neviděla žádné důkazy o „škodlivé události“, ale přesto tuto možnost prověří.

Plynovod přepravuje plyn do severních regionů Litvy a dále do Lotyšska. Na lotyšské straně nebyly hlášeny žádné problémy s dodávkami, uvedl ministr energetiky Raimonds Čudars.

Tento příběh můžete sdílet na sociálních sítích:

Sledujte dál RT

